

質 問 事 項		※※
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	回 答
数量内訳書内直接工事費 細目別内訳 10P	ゲストハウス外壁のひび割れ補修の、0.2 mm以上エポキシ樹脂注入工法の数量が、外壁の施工数量調査面積が 1498 m <sup>2</sup> に対して補修想定数量が 1,395mとなっておりますが、139.5mの間違いではないでしょうか。	外壁補修想定数量は、0.2 mm以上の範囲で総長 1,395mとしています。足場架設後の外壁調査において、施工数量を確定し、精算いたします。
その他	本工事における単価適用年月日をご教示願います。	令和6年4月時点の最新単価を採用しています。
その他	令和6年1月に大阪府より大阪府公共建築工事共通費積算基準及び大阪府公共建築工事共通費積算基準の運用が公表されておりますが、本工事の共通費は上記の基準で算出されておりますでしょうか。	設計書に記載のとおり、本工事の共通費の算定方法は、「公共工事共通費積算基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)(最新)を準用しています。
その他	本工事は4週8休対象工事かご教示願います。  本工事は週休二日の対象工事でしょうか。対象の場合、補正が適用されているかご教示ください。	4週8休(週休2日)補正対象工事ではありません。

※※は、公立大学法人大阪使用欄ですので、記入しないでください。

注 複数の質問がある場合は、質問ごとに線で区切って記入ください。